
bRite Advanced Bilancia da negozio





Indice

1	La vostra nuova bilancia da negozio	5
1.1	Funzioni principali	
1.2	Vista sinottica dello strumento	5
1.3	Istruzioni di sicurezza	8
1.4	Istruzioni metrologiche	8
2	Installazione e configurazione dello strumento	
2.1	Dotazione di fornitura	
2.2	Requisiti per il collocamento della bilancia	
2.3	Installazione della bilancia	9
2.4	Inserimento delle batterie	
2.5	Collegamento alla rete di alimentazione principale	
2.6	Accensione/spegnimento della bilancia	12
2.7	Pulizia	12
3	Funzionamento	
3.1	Introduzione libera	
3.2	Lavorare con i PLU	13
3.3	Impiego della funzione Tara	
3.4	Azzeramento	18
3.5	Funzionamento in modalità Moltiplicazione	
3.6	Pesata addittiva	19
3.7	Funzione Resto	
3.8	Fissare prezzo unitario e/o valore di tara	
3.9	Funzione Hold	
3.10	Pesata con prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb)	
3.11	Commutazione dell'unità di pesata tra kg e lb	
3.12	Visualizzazione del prezzo da pagare in EURO	
3.13	Funzione Retroilluminazione	
3.14	Stampa dello scontrino	
3.15	Stampa di rendiconti	27
4	Setup da operatore	29
4.1	Funzionamento in modo Setup	29
4.2	Panoramica del menu Setup	31
4.3	Impostazione della data e dell'ora	34

5	Cosa vuol dire se	35
6	Caratteristiche tecniche e accessori	36
6.1	Caratteristiche tecniche	36
6.2	Accessori	36
7	Appendice	37
7.1	Verifica periodica nei Paesi CEE	37
7.2	Smaltimento	38

1 La vostra nuova bilancia da negozio

1.1 Funzioni principali

Complimenti per la vostra nuova bilancia.

Questa robusta bilancia per il calcolo del prezzo con indicatore digitale, grazie al suo design igienico e al funzionamento, a batterie, vi consentirà di svolgere in tutta comodità la vostra attività di vendita con la massima precisione di misura.


La connettività POS consente la stampa su una stampante esterna e/o il trasferimento di dati con rendiconti multipli.

1.2 Vista sinottica dello strumento

Questa bilancia è disponibile in due versioni: bilancia compatta o con visore a torretta.

1.2.1 Tastiera

La tastiera è suddivisa in quattro zone. La funzione dei tasti funzione avanzati dipendono dalla zona in cui si trovano.




- 1 Tasti PLU preimpostati
- 2a Tasti funzione avanzati, base (resto del mondo)
- 2b Tasti funzione avanzati, Europa
- 2c Tasti funzione avanzati, 2 varianti per America del Nord
- 3 Tastiera numerica
- 4 Tasti funzione base

03/11

Indicatore

Sia sul lato operatore che sul lato cliente, l'indicatore ha la struttura indicata di seguito:

Indicatore lato venditore



Indicatore lato cliente



- 1 Targhetta dati metrologici
- 2 Indicatore di peso
- 3 Prezzo unitario
- 4 Prezzo
- 5 Valore preimpostato di tara
- 6 Livella

Oltre all'indicazione del peso e del prezzo possono essere visualizzati i seguenti messaggi di stato e indicatori:

i segueriii ii	lessaggi di sidio e ilidicalori:	
ZERO	La bilancia è al centro di zero	

PT Tara impostata da tastiera o richiamata tramite PLU

NET Valore netto (peso lordo meno tara); è disponibile il

pulsante tara

FIX Fissa prezzo unitario e/o tara

X Bilancia in modalità Moltiplicazione

100 g Funzione Pesata con prezzo unitario 100 g attivata
 1/2 Funzione Pesata con prezzo unitario per 1/2 lb attivata
 1/4 Funzione Pesata con prezzo unitario per 1/4 lb attivata
 Add Bilancia in modalità Pesata addittiva; la memoria di

pesata addittiva contiene dei dati


Total II prezzo totale indicato viene addizionato nella memoria

di pesata addittiva

Batterie quasi cariche
Batterie cariche per 2/3
Batterie cariche per 1/3

① Livello di carica batterie critico

1.2.2 Connettori e caratteristiche del pannello inferiore della bilancia



Sul pannello inferiore la bilancia è munita dei seguenti connettori:

- 1 Piedini regolabili
- 2 Connettore per visore a torretta
- 3 Impugnature
- 4 Connettore di alimentazione
- 5 Scomparto gruppo di alimentazione
- 6 Pulsante Calibrazione
- 7 Connettore per interfaccia; RS232/USB, a seconda del cabo
- 8 Commutatore batterie: NiMH D-cell

03/11

1.3 Istruzioni di sicurezza



Istruzioni base per garantire la sicurezza

- Prima di mettere in funzione la vostra bilancia leggete le presenti istruzioni d'uso.
- Conservate le presenti istruzioni d'uso vicino alla bilancia per future consultazioni.
- ► Non aprite la bilancia.
- Prima di effettuare la pulizia, scollegate sempre la bilancia dalla rete di alimentazione.



Istruzioni di sicurezza per il funzionamento a batterie

- Le batterie non devono mai venire a contatto con solventi chimici, olio o acqua.
- ▶ Tenete le batterie lontano da fonti di calore e fuoco.
- ► Non aprite le batterie.

1.4 Istruzioni metrologiche



Le bilance verificate in fabbrica recano questa lettera identificativa sull'etichetta applicata sull'imballo.

Le bilance che recano una "M" su sfondo verde sulla targhetta di identificazione, possono essere messe direttamente in funzione.



Le bilance che sono state calibrate in due fasi riportano questa lettera identificativa sull'etichetta applicata sull'imballo.

Queste bilance sono state sottoposte soltanto a una prima fase di calibrazione (dichiarazione di conformità in accordo con EN 45501-8.2). La seconda fase della calibrazione dovrà essere effettuata nel luogo di utilizzo dal servizio assistenza tecnica autorizzato. Contattate il vostro fornitore.



Le bilance commerciali utilizzate in operazioni che richiedono l'approvazione devono essere calibrate e certificate.

Vogliate attenervi alle direttive in materia di strumentazione in vigore nel vostro Paese.

2 Installazione e configurazione dello strumento

2.1 Dotazione di fornitura

- ► Controllate che la dotazione di fornitura sia completa:
 - Bilancia
 - Piatto di pesata in acciaio inossidabile
 - Gruppo di alimentazione, collocato nell'apposito scomparto al di sotto della bilancia
 - Istruzioni d'uso
 - Visore a torretta con il relativo materiale per l'installazione, solo versione con visore a torretta

2.2 Requisiti per il collocamento della bilancia


Una giusta collocazione è importante per garantire risultati di pesata precisi.





Condizioni per una collocazione ideale

- Assenza di urti e vibrazioni
- Assenza di oscillazioni eccessive della temperatura
- Assenza di esposizione diretta alla luce del sole
- Assenza di forti correnti d'aria







2.3 Installazione della bilancia

2.3.1 Messa in bolla della bilancia





La bilancia fornisce risultati di pesata precisi soltanto se è correttamente posizionata in orizzontale. Per semplificare la messa in bolla, la bilancia è munita di una livella.

Per effettuare la messa in bolla, ruotate i piedini di regolazione della bilancia fino a che la bolla d'aria della livella è visibile nel cerchio interno.


9

2.3.2 Montaggio del visore a torretta

Nella versione con visore a torretta l'indicatore lato cliente è all'altezza degli occhi.

Il visore a torretta va installato.





- 1. Rimuovete il piatto di pesata e capovolgete la bilancia.
- 2. Aprite il coperchio del basamento del supporto a torretta.
- Far passare il cavo attraverso il supporto a torretta e il suo basamento.
- 4. Inserite il supporto a torretta nel basamento e fissatelo con due viti.
- 5. Innestate tra loro i connettori dei cavi.
- 6. Inserite i cavi e i connettori nel basamento del supporto a torretta.
- 7. Chiudete il coperchio del basamento del supporto a torretta.
- Capovolgete nuovamente la bilancia e rimettete a posto il piatto di pesata.

2.4 Inserimento delle batterie



- 1. Accertarsi che il gruppo di alimentazione esterno sia scollegato.
- 2. Rimuovete il piatto di pesata.
- 3. Rimuovete il coperchio dello scomparto portabatterie.
- Capovolgete la bilancia e impostate il commutatore batterie come segue:
 - -per batterie D-Cell ricaricabili: "NiMH".
 - -per batterie D-Cell non ricaricabili: "Battery"
- 5. Capovolgete nuovamente la bilancia.



AVVERTENZA

Se il commutatore batterie non è impostato correttamente la bilancia può esplodere.

- Accertarsi che il commutatore batterie si trovi nella giusta posizione per il tipo di batterie che si desidera utilizzare.
- Inserite le batterie nello scomparto in maniera tale che i poli positivi siano rivolti verso le molle, a tale scopo prestate attenzione alle iscrizioni riportate sul coperchio e sullo chassis.
- Richiudete lo scomparto portabatterie e rimettete a posto il piatto di pesata.

2.5 Collegamento alla rete di alimentazione principale

Il gruppo di alimentazione è contenuto in un apposito scomparto che si trova al di sotto della bilancia al fine di garantirne il trasporto in condizioni di sicurezza.

- Collegate il gruppo di alimentazione fornito all'apposito connettore situato al di sotto della bilancia.
- Collegate il gruppo di alimentazione a una presa di corrente opportunamente messa a terra.

11

03/11 Cod. ord. 72257989 METTLER TOLEDO Manuale per l'utente bRite Advanced

2.6 Accensione/spegnimento della bilancia

- ► Per accendere la bilancia premete il tasto On/Off.
- Per spegnere la bilancia premete e tenete premuto il tasto On/Off fino a che essa emette un segnale acustico lungo.
- Una volta accesa, la bilancia effettua un breve test dell'indicatore.
 Tutti i segmenti e i messaggi di stato si illuminano per qualche secondo, quindi l'indicatore visualizza le versione software.
- La bilancia è pronta quando compare l'indicatore di peso.

2.7 Pulizia



ATTENZIONE

Danneggiamenti alla bilancia

- Prima di effettuare la pulizia, spegnete lo strumento e sfilate il connettore di alimentazione.
- ▶ Non aprite lo strumento.
- ► Accertarsi che all'interno dello strumento non penetrino liquidi.
- Per la pulizia non utilizzate detergenti abrasivi in polvere né agenti detergenti che possono danneggiare i materiali plastici.

Pulizia

- Rimuovete il piatto di pesata e pulitelo con un agente detergente liquido per uso domestico disponibile in commercio.
- In caso di sporco resistente, pulite la superficie dello chassis con un panno che avrete precedentemente immerso in una soluzione di acqua e detersivo delicato e strizzato accuratamente.

3 Funzionamento

3.1

Introduzione libera



0 ... 9

Con la vostra bilancia da negozio potete pesare e vendere fin da subito – non è necessario effettuare alcuna configurazione.

- 1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
- Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg).
 L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.



Immettete i prezzi come di consueto senza punto decimale, ma con tutte le cifre decimali.

3.2 Lavorare con i PLU

Nella memoria PLU della bilancia potete salvare il prezzo e/o il valore di tara per articoli venduti di frequente per poi richiamarli in un secondo tempo senza difficoltà.

Nella configurazione di fabbrica, un PLU include prezzo unitario e valore di tara.

3.2.1 Creazione di un PLU



PLU







Premete e tenete premuto il tasto PLU fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.

Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg).

Nell'indicatore di peso viene visualizzata la lettera P.

- 3. Inserite il numero PLU (un valore compreso tra 1 e 9999).
- Attendete fino a che la bilancia emette due segnali acustici.
 Il PLU viene memorizzato e tutti ali indicatori tornano a O.







- Per salvare il peso di tara nel PLU: prima di immettere il prezzo unitario impostate il valore di tara corrispondente al rispettivo contenitore, vedi sezione 3.3.
- La bilancia può memorizzare fino a 100 PLU. Se la memoria è piena e tentate di memorizzare un nuovo PLU, l'indicatore visualizza i messaggi "Full" e "Delete". In tal caso potete sovrascrivere un PLU specifico oppure cancellare l'intera memoria PLU.
 - Per sovrascrivere un PLU esistente premete il tasto C e create un nuovo PLU con il numero che desiderate sovrascrivere.
 - Per cancellare l'intera memoria PLU premete il tasto Enter (On/Off).

3.2.2 Richiamo di PLU

A seconda dell'impostazione effettuata dall'operatore all'opzione di setup 7, vi sono due possibilità per richiamare i PLU.

Tramite il tasto PLU (preimpostazione di fabbrica, impostazione da operatore opzione di setup 7 = OFF)

- Collocate l'articolo sulla bilancia.
- Immettete il numero PLU corrispondente e premete il tasto PLU.
 L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.



Richiamo automatico di PLU (impostazione operatore opzione di setup 7 = ON)

- Collocate l'articolo sulla bilancia.
- Immettere il numero PLU corrispondente.
 Il PLU viene richiamato automaticamente.
 L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
- 3. Rimuovete l'articolo dalla bilancia. Tutti gli indicatori tornano a 0.

3.2.3 Uso di tasti PLU preimpostati

Potete definire i PLU principali sui tasti del gruppo di tasti a sinistra. A seconda dell'impostazione effettuata dall'operatore all'opzione di setup 14, a un tasto PLU preimpostato è possibile assegnare uno o due PLU.

Tasti PLU preimpostati con un PLU (impostazione operatore opzione di setup 14 = OFF)

Memorizzazione di un PLU in un tasto preimpostato.

- 1. Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg) oppure richiamare il PLU.
- Premete e tenete premuto il tasto preimpostato desiderato, ad esempio M1, fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.

Due segnali acustici brevi indicano che i dati sono stati memorizzati.



Richiamo di PLU con i tasti preimpostati

- Collocate l'articolo sulla bilancia.
- Premete il tasto corrispondente, ad esempio M1.
 L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.



Tasti PLU preimpostati con due PLU (preimpostazione di fabbrica, impostazione operatore opzione di setup 14 = ON)

Memorizzazione di due PLU in un tasto preimpostato.

- Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg) oppure richiamate il PLU del **primo** PLU da assegnare al tasto preimpostato.
- Premete e tenete premuto il tasto preimpostato desiderato, ad esempio M1, fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.

Due segnali acustici brevi indicano che i dati sono stati memorizzati.

- Immettete il prezzo unitario (prezzo/kg) oppure richiamate il PLU del secondo PLU da assegnare al tasto preimpostato.
- Premete e tenete premuto il tasto preimpostato desiderato, ad esempio M1, fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.
- 5. Premete immediatamente il tasto preimpostato desiderato ancora una volta, ad esempio **M1**.

L'indicatore visualizza L2 e la bilancia emette due segnali acustici brevi per indicare che i dati sono stati memorizzati.



Richiamo di PLU con i tasti preimpostati

- Collocate l'articolo sulla bilancia.
- 2. Per richiamare il **primo** PLU, premete il tasto preimpostato corrispondente una volta, ad esempio **M1**.

L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare del primo PLU.

oppure

Per richiamare il **secondo** PLU, premete il tasto preimpostato corrispondente due volte, ad esempio **M1**, **M1**.

L'indicatore visualizza il prezzo unitario e il prezzo da pagare del secondo PLU.

Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.

M1

M1 M1

3.3 Impiego della funzione Tara

Sia che collochiate voi i prodotti nel recipiente o che i clienti portino con sé il proprio recipiente, la funzione tara garantisce che vengano registrati e pagati solo gli articoli effettivamente introdotti.

Se conoscete il peso dei contenitori, potete immettere il peso di tara tramite la tastiera. In questo modo non è necessario impostare la tara con il contenitore vuoto.



Impostazione della tara con un contenitore vuoto

- Collocate il contenitore vuoto sulla bilancia.
- 2. Premete il tasto Tare.

L'indicatore di peso viene reimpostato a 0.000 kg e compare il simbolo NET. Il peso di tara viene visualizzato nella barra inferiore del display.

- 3. Riempite il contenitore con gli articoli da pesare.
- 4. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.

Impostazione della tara da tastiera

- 1. Immettete il valore di tara noto e premete il tasto **Tare.**Il valore di tara immesso viene visualizzato nella riga inferiore dell'indicatore e il cursore PT si illumina.
 L'indicatore di peso visualizza il valore di tara con segno negativo.
 - Collocate l'articolo con il contenitore o con il materiale di imballaggio sulla bilancia.
 - 3. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
 - Rimuovete l'articolo con il contenitore o con il materiale di imballaggio dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.

3.4 Azzeramento

La presenza di sporco sul piatto di pesata o influenze esterne sfavorevoli possono far sì che, anche con il piatto della bilancia scarico, l'indicatore di peso non visualizzi più il valore 0,000 kg. In questi casi, è necessario azzerare la bilancia.

Lo scostamento massimo consentito che può essere compensato con l'azzeramento è pari a +/- il 2 % del campo di pesata.

▶ Premete il tasto **Zero**.

L'indicatore di peso viene posto a zero.

3.5 Funzionamento in modalità Moltiplicazione

Con la funzione Moltiplicazione, è possibile calcolare il prezzo degli articoli senza pesarli, ad esempio nel reparto panetteria.

1. Immettete il prezzo unitario.

- 2. Premete il tasto **X** per richiamare la funzione Moltiplicazione. L'indicatore visualizza l'icona Moltiplicazione.
- 3. Immettete il numero di articoli (1 ... 99). L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
- Il prezzo unitario rimane memorizzato fino al termine della funzione Moltiplicazione.
- Usate il tasto **C** per uscire dalla modalità Moltiplicazione.






0 ... 9



Funzionamento in modalità Moltiplicazione (versione USA)

Con la funzione Moltiplicazione, è possibile calcolare il prezzo degli articoli senza pesarli, ad esempio nel reparto panetteria. La definizione del prezzo può basarsi su una quantità prestabilita di, ad es., 3 pezzi.

- Immettete la quantità prestabilita (1 ... 99).
- 2. Premete il tasto X per richiamare la funzione Moltiplicazione. L'indicatore visualizza l'icona Moltiplicazione.
- Immettete il prezzo per la quantità prestabilita.
- 4. Confermate con il tasto **Enter** (On/Off).
- 5. Immettete il numero di articoli (1 ... 99). L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
- Il prezzo unitario rimane memorizzato fino al termine della funzione Moltiplicazione.
- Usate il tasto **C** per uscire dalla modalità Moltiplicazione.



Pesata addittiva


Questa funzionè è legale soltanto in alcune regioni o se il sistema di pesata è collegato a una stampante esterna.

- 1. Collocate il primo articolo sulla bilancia.
- Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- 3. Premete il tasto Enter (On/Off). L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
- 4. Rimuovete l'articolo e premete nuovamente il tasto **Enter** (On/Off). Viene visualizzato l'indicatore di peso.
- Ripetete i passi da 1 a 4 per più articoli.
- Per concludere la transazione, premete il tasto **Enter** (On/Off). L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
- 7. Per cancellare il totale, premete e tenete premuto il tasto C. Il totale viene cancellato



On/Off totAL








Se è collegata una stampante, premendo due volte il tasto **Enter** (On/ Off) è possibile generare un rendiconto. Dopo la stampa del rendiconto, il totale viene cancellato automaticamente.

3.7 Funzione Resto


La bilancia può calcolare l'importo del resto.

Articolo singolo



- 1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete il tasto Change.
 L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare.
- Immetete l'importo pagato del cliente e premete il tasto FIX.
 L'indicatore visualizza l'importo del resto.
- 4. Premete il tasto **C** per tornare alla modalità di pesata normale.

Articoli multipli



- 1. Effettuate la pesata addittiva come descritto sopra.
- 2. Quando l'indicatore visualizza il totale premete il tasto **Change**. L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare.
- Immetete l'importo pagato del cliente e premete il tasto FIX.
 L'indicatore visualizza l'importo del resto.
- 4. Premete il tasto **C** per concludere la funzione Change.
- 5. Cancellate il totale come descritto sopra.

3.8 Fissare prezzo unitario e/o valore di tara

Nella modalità operativa normale, il prezzo unitario e il peso di tara – se validi – vengono cancellati quando l'articolo viene rimosso dalla bilancia.

Per pesare e definire il prezzo di diversi campioni dello stesso PLU, ad esempio, per preconfezionamenti o vendite di dolciumi, potete fissare il prezzo unitario e/o il valore di tara.

Fissare il prezzo e il peso di tara

- Impostare il peso del contenitore come valore di tara come descritto sopra.
- 2. Collocate il primo campione sulla bilancia.
- Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete il tasto FIX.

Quando rimuovete l'articolo dalla bilancia, il prezzo unitario e il valore di tara rimangono visualizzati.

- Collocate il campione successivo sulla bilancia.
 L'indicatore visualizza il prezzo da pagare.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
- Ripetete i passi 5 e 6 per più campioni con lo stesso prezzo unitario e lo stesso valore di tara.
- Premete il tasto FIX ancora una volta per tornare alla modalità di pesata normale.
- İ

Fix

...

Fix

3.99 E/KG

8.75 E

- Per fissare solo il prezzo, iniziare dal passo 2
- Per fissare solo il peso di tara, ignorare i passi 2 e 3



Funzione Hold

Quando si usa la funzione Hold, il prezzo da pagare rimane visualizzato quando l'articolo viene rimosso dalla bilancia.

- Collocate l'articolo sulla bilancia.
- 2. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete e tenete premuto il tasto Hold (FIX) fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.
 Il peso e il prezzo unitario vengono cancellati e l'indicatore visualizza il prezzo da pagare e "Hold".
- Quando rimuovete l'articolo dalla bilancia, il prezzo da pagare rimane visualizzato.
- Per tornare alla modalità di pesata normale, premete nuovamente e tenete premuto il tasto Hold fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.

3.10

INN 6

Pesata con prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb)

Per molti prodotti, i clienti sono abituati al prezzo all'etto (1/2 lb / 1/4 lb).

Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale.

- 1. Collocate l'articolo sulla bilancia.
- Premete il tasto 100 g (1/2 lb / 1/4 lb).
 L'indicatore visualizza l'icona 100 g (1/2 lb / 1/4 lb) .
- Immettete il prezzo unitario 100 g (1/2 lb / 1/4 lb).
 L'indicatore visualizza il prezzo unitario riferito a 100 g (1/2 lb / 1/4 lb) e il prezzo da pagare.
- Rimuovete l'articolo dalla bilancia.
 Tutti gli indicatori tornano a 0.




0 ... 9

La modalità 100 g (1/2 lb / 1/4 lb) rimane attiva fino a che non premete nuovamente il tasto **100 g** (1/2 lb / 1/4 lb).

100g

3.11 Commutazione dell'unità di pesata tra kg e lb

Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale.



- 1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete il tasto **Units** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.

Il peso viene visualizzato nella secona unità di peso.

3. Premete nuovamente il tasto **Units** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo per tornare alla prima unità di peso.

3.12 Visualizzazione del prezzo da pagare in EURO

A seconda dell'impostazione effettuata dall'operatore all'opzione di setup 10, il prezzo da pagare può essere convertito, ad esempio, dall'EURO alla vecchia valuta locale.


Questa funzione è disponibile soltanto se previsto dalle prescrizioni dell'Ufficio Pesi e Misure locale



- 1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete il tasto EUR.
 L'indicatore visualizza il prezzo da pagare nella seconda valuta.
- 3. Premete nuovamente il tasto EUR per tornare alla prima valuta.

3.13 Funzione Retroilluminazione

Se l'illuminazione dell'ambiente non è sufficiente per leggere in maniera chiara l'indicatore, è possibile attivare la retroilluminazione.



Attivazione/disattivazione retroilluminazione

▶ Premete e tenete premuto il tasto **C** fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.

La retroilluminazione viene attivata/disattivata.



Quando la bilancia rimane inutilizzata per 15 secondi, la retroilluminazione si spegne automaticamente. Quando sulla bilancia viene caricato un peso o viene premuto un tasto, la retroilluminazione si riattiva nuovamente.

23

3.14 Stampa dello scontrino

Questa bilancia è munità di un'interfaccia che consente il collegamento a una stampante.

Per attivare la stampa di scontrini, l'opzione di setup 16 deve essere impostata dall'operatore al valore "1".

3.14.1 Scontrino senza IVA

Per stampare lo scontrino senza l'IVA, l'opzione di setup 21 deve essere impostata dall'operatore al valore "OFF".



- 1. Effettuate la pesata addittiva come descritto sopra.
- Per concludere la transazione, premete il tasto Enter (On/Off).
 L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
- Se desiderato, immettete il resto come descritto sopra.
- 4. Per avviare la stampa, premete il tasto **Enter** (On/Off) due volte.
- 5. Premete il tasto **C** per cancellare la transazione.

Esempio di scontrino

Scontrino n. 25 2010-10-10 10:10				
TESTO PLU kg (pezzi) €/kg(pezzi) €				
PLU 5 0.110 Preset 1	45.67	5.02		
1.165 Non PHI	4.56	5.31		
5	0.95	4.75		
Totale	15.08			
Contanti	20.00			
Resto	4.92			

3.14.2 Scontrino con IVA

Per stampare lo scontrino con l'IVA, l'opzione di setup 21 deve essere impostata dall'operatore al valore "ON" (preimpostazione di fabbrica).

Memorizzazione dell'IVA su un tasto

Per memorizzare una percentuale di IVA sui tasti da **M9** a **M1**, l'opzione di setup 22 deve essere impostata dall'operatore al valore "1".



0 ... 9



- Premete e tenete premuti i tasti da M9 a M12 fino a che la bilancia emette un segnale acustico lungo.
- Immettete la percentuale dell'IVA e confermate con il tasto Enter (On/Off).

Ad esempio, immettete 7.00 per una percentuale dell'IVA pari al 7%.



Stampa di uno scontrino con l'IVA

- 1. Calcolate il prezzo come descritto sopra.
- Premete il tasto della percentuale di IVA corrispondente (tasti da M9 a M12).
- Ripetete i passi 1 e 2 per altri articoli.
- Per concludere la transazione, premete il tasto Enter (On/Off).
 L'indicatore visualizza il prezzo totale da pagare e il numero di articoli.
- 5. Se desiderato, immettete il resto come descritto sopra.
- 6. Per avviare la stampa, premete il tasto Enter (On/Off) due volte.
- 7. Premete il tasto **C** per cancellare la transazione.

Esempio di scontrino

Scontrino n. 25 2010-10-10 10:10				
TESTO PLU kg (pezzi) €/kg(pezzi) €				
PLU 5 0.110 Preset 1	45.67	5.02		
1.165 Non PLU	4.56	5.31		
5	0.95	4.75		
Totale Imposta Imposta	15.08 7.00 % 19.00 %	0.72 0.85		
Contanti	20,00			
Resto	4.92			

3.15 Stampa di rendiconti

3.15.1 Stampa di un rendiconto vendite

M5 듒

Premete il pulsante rendiconto M5 e confermate con il tasto Enter (On/Off).

Viene stampato il rendiconto delle vendite.

Quando la stampa è terminata lo strumento vi chiede se desiderate cancellare il rendiconto delle vendite.

Esempio di rendiconto vendite

Rendiconto vendite				
Ren	diconto n.	25		
Data/ora inizio 2010-10-10 20:53 Data/ora fine 2010-10-16 21:02				
Articolo kg/p	ezzi/ora	€		
A peso 3! Moltiplicazione Vendite PLU Non PLU	5.378 145	323.79 691.56 923.44 191.91		
Totale vendite Imposta		1115.35 127.89		

3.15.2 Stampa rendiconto registrazione



DELETE

- Premete il pulsante rendiconto M5 due volte e confermate con il tasto Enter (On/Off).
- 2. Selezionate l'intervallo di transazioni da stampare.

Viene stampato il rendiconto registrazione.

Quando la stampa è terminata lo strumento vi chiede se desiderate cancellare le transazioni.

Esempio di rendiconto di registrazione

	Tonianoonno an ro	gioniaziono			
Registrazione vendite					
	Scontrino n. 25				
2010-10-	10 10:10				
Articolo	kg/pezzi/ora	€			
PLU 5 Preset 1 Non PLU	0.110 1.165 5	5.02 5.31 4.75			
Re	egistrazione vendi	 te			
	Scontrino n. 26				
2010-10-	10 10:13				
Articolo k	Articolokg/pezzi/ora €				
PLU 3 Non PLU Preset 2	0.155 3 1.855	15.02 2.97 7.39			

4 Setup da operatore

4.1 Funzionamento in modo Setup

4.1.1

(tenete premuto)

5EL 1 OP



56EP 0 1 OFF

Accesso al modo Setup

- Premete e tenete premuto il tasto Menu (PLU) fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
 - L'indicatore visualizza SET 1 OP per indicare "Setup da operatore"
- Premete il tasto Enter (On/Off) per accedere al menu di setup da operatore.
 - L'indicatore visualizza il primo passo della procedura di setup da operatore e l'impostazione corrente.

4.1.2 Navigazione nel modo Setup

Selezione dell'opzione da configurare

SEEP O I → SEEP OZ SEEP OS → SEEP OY Per passare a un'altra opzione di setup, utilizzate il tasto Freccia Giù (Tara) oppure il tasto Freccia su (Zero). Nella riga in basso, l'indicatore visualizza l'impostazione corrente dell'opzione.

Modifica di impostazioni

- Per commutare tra le impostazioni di un'opzione di setup, utilizzate il tasto Enter (On/Off).
 - Se passate a un'altra opzione di setup, l'impostazione selezionata viene confermata

4.1.3 | Menu | SEL | OP | | OP | SRVE | | SRVE | RBORT

Uscita dal modo Setup

- 1. Premete il tasto **Menu** (PLU) per uscire dal modo Setup.
- Premete nuovamente il tasto **Menu** (PLU) per uscire dal modo Setup.
 L'indicatore visualizza SAVE.
- Se non desiderate salvare, utilizzate il tasto Enter (On/Off) per commutare tra SAVE e ABORT.
- Premete il tasto Menu (PLU) una terza volta per tornare al modo pesata.

Menu PLU 0.000 kg 4.1.4 (premete e tenete premuto) 5EE 1 OP. On/Off SEEP OI DEF SEEP 08 On/Of SEEP 08 П 0.000 **kg**

Esempio: Impostazione livello filtro digitale basso (opzione di setup $\mathbf{8} = \mathbf{0}$)

- Premete e tenete premuto il tasto Menu (PLU) fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
 L'indicatore visualizza SET 1 OP per indicare "Setup da operatore".
- Premete il tasto Enter (On/Off) per accedere al menu di setup da operatore.
 - L'indicatore visualizza il primo passo della procedura di setup da operatore e l'impostazione corrente.
- 3. Per passare all'opzione di setup 8, premete il tasto **Freccia giù** (Tare) ripetutamente fino a che l'indicatore visualizza l'impostazione corrente dell'opzione di setup 08.
- Per modificare l'impostazione dell'opzione di setup 8, premete il tasto Enter (On/Off) ripetutamente fino a che il valore dell'impostazione è 0.
- 5. Uscite dal modo Setup premendo tre volte il tasto Menu (PLU).

4.2 Panoramica del menu Setup

Le preimpostazioni di fabbrica sono indicate con caratteri in **grassetto**.

N.	Imp.	Descrizione	
1	Riprist		
	ON	Ripristina le funzioni nel modo Setup alle preimpostazioni di fabbrica	
	OFF	Non ripristina le funzioni nel modo Setup	
2	Avvisa	tore acustico	
	ON	Emissione di un segnale acustico alla pressione di un tasto	
	OFF	Alla pressione di un tasto non viene emesso alcun segnale acustico	
3	Retroil	luminazione	
	ON	Retroilluminazione attivata	
	OFF	Retroilluminazione disattivata	
4	Power	off / sleep	
	0	Funzione power off e sleep entrambe disattivate	
	1	Funzione sleep disattivata, spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo	
	2	Attivazione funzione sleep dopo 5 minuti di non utilizzo, spegnimento automatico disattivato	
	3	Attivazione funzione sleep dopo 5 minuti di non	
		utilizzo, spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo	
	4	Attivazione funzione sleep dopo 15 minuti di non utilizzo,	
	_	spegnimento automatico disattivato	
	5	Attivazione funzione sleep dopo 15 minuti di non utilizzo,	
		spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo	
5	Cancellazione automatica tara		
	ON	Cancellazione automatica del peso di tara quando il carico viene rimosso dalla piattaforma	
	OFF	Nessuna cancellazione automatica del peso di tara	
6	Modo	preconfezionamento / fisso	
	ON	Modo preconfezionamento / fisso attivato	
	OFF	Modo preconfezionamento / fisso disattivato	
7	Auto P	LU	
	ON	Ricerca PLU appena viene immesso un numero	
	OFF	Ricerca PLU dopo pressione del tasto PLU	

03/11 Cod. ord. 72257989 Metricar toleto Manuale per l'utente bRite Advanced

31

N.	Imp.	Descrizione		
8	Filtro di	gitale		
	0	Livello filtro digitale basso		
	1	Livello filtro digitale medio		
	2	Livello filtro digitale alto		
9	Funzion	e ricarica		
	ON	Funzione ricarica batterie attivata		
	OFF	Funzione ricarica batterie disattivata		
		Per modificare la funzione di ricarica lo strumento vi richiede di immettere una password: 55555		
10	Tasti fu	nzione		
	0	Tasti funzione disattivati		
	1	Tasti funzione attivati		
11	PLU			
	ON	Memorizzazione PLU attivata		
	OFF	Memorizzazione PLU disattivata		
12	Funzion	amento in modalità Moltiplicazione		
	ON	Funzionamento in modalità Moltiplicazione attivato		
	OFF	Funzionamento in modalità Moltiplicazione disattivato		
13	Euro			
	1	L'indicatore visualizza solo l'importo nella valuta locale		
	2	Lo strumento vi chiede di immettere il tasso di conversione dalla valuta locale all'EURO. Premendo il tasto EUR, l'importo nella valuta locale viene convertito in EURO.		
	3	Lo strumento vi chiede di immettere il tasso di conversione dall'EURO alla valuta locale. Premendo il tasto EUR, l'importo in EURO viene convertito nella valuta locale.		
	4	L'indicatore visualizza solo l'importo in EURO.		
14	Due PL	e PLU in un tasto preimpostato		
	ON	Due PLU possono essere preimpostati in un unico tasto		
	OFF	Solo un PLU può essere preimpostato in un tasto		
15	Porta di	i comunicazione		
	0	RS232		
	1	USB		
16	Tipo co	municazione		
	0	Trasferimento protocollo a un computer collegato		
	1	Stampa su una stampante collegata		

N.	Imp.	Descrizione		
17	Lingua	scontrino		
	0	Inglese		
	1	Francese		
	2	Tedesco		
	3	Spagnolo		
	4	Italiano		
18	Velocit	à di comunicazione RS232		
	0	1200 bit/secondo		
	1	2400 bit/secondo		
	2	4800 bit/secondo		
	3	9600 bit/secondo		
	4	19200 bit/secondo		
	5	38400 bit/secondo		
	6	57600 bit/secondo		
19	Format	to comunicazione		
	0	7 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop		
	1	7 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop		
	2	7 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop		
	3	8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop		
	4	7 bit di dati, parità pari, 2 bit di stop		
	5	7 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop		
	6	7 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop		
	7	8 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop		
20	Tipo pr	protocollo calcolo prezzo		
	0	CAS		
	1	Avery Berkel		
	2	Dialog 06		
	3	L2 Mettler Toledo		
	4	Anker		
	5	Dialog 02/04		
	6	NCI Protocol		
21	IVA			
	ON	Prezzo IVA inclusa		
	OFF	Prezzo IVA esclusa		
22	Tasto I	VA		
	0	Tasto IVA disattivato		
	1	Tasto IVA attivato		


33

N. Imp. Descrizione

23 Tara PLU

ON Memorizzazione prezzo unitario e peso di tara nel PLU
 OFF Memorizzazione solo prezzo unitario nel PLU

4.3



Impostazione della data e dell'ora

- Premete e tenete premuto il tasto Menu (PLU) fino a che lo strumento emette un segnale acustico lungo.
- Premete ripetutamente il tasto Freccia giù (Tara) fino a che l'indicatore visualizza SET 05 SETTING.
- 3. Premete il tasto Enter (On/Off) per impostare l'anno.
- 4. Utilizzate il tasto **Freccia giù** (Tara) oppure il tasto **Freccia su** (Zero) per modificare l'anno.
- Ripetete i passi 3 e 4 per impostare il mese, l'anno, l'ora, i minuti e i secondi.
- 6. Uscite dal modo Setup premendo tre volte il tasto Menu (PLU).

5 Cosa vuol dire se ...

Generalità

Se la bilancia visualizza un messaggio d'errore, procedete come segue:

- 1. Spegnete la bilancia e attendete circa 5 secondi.
- 2. Capovolgete la bilancia.
- 3. Se l'indicatore visualizza ancora il messaggio d'errore, consultate l'elenco dei messaggi d'errore.

Elenco messaggi d'errore

Errore	Causa	Rimedio
E11	Errore RAM	Contattare un tecnico dell'as- sistenza
E16	Errore ROM	Contattare un tecnico dell'as- sistenza
E18	Errore EEPROM	► Contattare un tecnico dell'as- sistenza
E34	Numero PLU troppe grande	o► Immettete un numero PLU compreso tra 1 e 99
No PLU	PLU non trovato	► Memorizzare PLU
nnnnn	Sovraccarico	► Ridurre il carico
uuuuuu	Carico insufficiente	► Azzerare la bilancia

6 Caratteristiche tecniche e accessori

6.1 Caratteristiche tecniche

Indicatore
Indicatore di peso 6 cifre
Indicazione prezzo unitario 6 cifre
Indicazione prezzo totale 7 cifre

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro $-10 \,^{\circ}\text{C} - +40 \,^{\circ}\text{C}$ Temperatura di conserva- $-25 \,^{\circ}\text{C} - +50 \,^{\circ}\text{C}$

zione

Caratteristiche elettriche

Alimentazione 12 V C.C. Potenza assorbita 50 mA

Adattatore Ingresso: 230 V C.A. 50 Hz

Uscita: 12 V C.C. / 800 mA

Corrente di carica 500 mA
Capacità batterie NiMH 7000 mAh

Interfaccia

1 connettore sul pannello RS232C o USB, a seconda del cavo

inferiore d'interfaccia

6.2 Accessori

I seguenti accessori opzionali possono essere richiesti al rappresentante:

- Copertura piattaforma di pesata
- Copertura bilancia
- Connettore POS RS232
- Connettore POS USB
- Stampante esterna
- Recipiente fondo
- Batterie NiMH ricaricabili
- Cavo stampante



L'offerta degli accessori può dipendere dalla regione.

7 Appendice

7.1 Verifica periodica nei Paesi CEE

Paese	Periodo	Data riportata sul sigillo	Ente di verifica	Nota
Austria	2 anni	Anno	MT	Ufficio Pesi e Misure in assenza di ente privato accreditato
Belgio	4 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Bulgaria	1 anno classe III	Mese	Ufficio Pesi e Misure	
Croazia	1 anno	Trimestre	Ufficio Pesi e Misure	
Repubblica ceca	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Danimarca	4 anni	Anno	Force, MT	MT dal 2009
Estonia	1 anno	Mese	Metrosert	
Finlandia	3 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Francia	2 anni	Mese	MT	
Germania	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Grecia	1 anno	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Ungheria	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Islanda	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Irlanda	1 anno	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Italia	3 anni	Mese	MT	
Lettonia	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Lituania	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Paesi Bassi	Nessuno	_	MT	Controlli casuali da parte dell'Ufficio Pesi e Misure
Norvegia	3 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Polonia	4 anni / 25 mesi	Anno / mese	Ufficio Pesi e Misure	4 anni dopo l'inizializzazione, in seguito ogni 25 mesi
Portogallo	1 anno	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Romania	1 anno	Mese	Ufficio Pesi e Misure	
Slovacchia	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Slovenia	2 anni	Giorno esatto	Ufficio Pesi e Misure	
Spagna	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Svezia	2 (1) anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	1 anno in caso di utilizzo all'esterno
Svizzera	2 anni	Anno	Ufficio Pesi e Misure	
Regno Unito	Nessuno	_	Ufficio Pesi e Misure	Controlli casuali da parte dell'Ufficio Pesi e Misure

03/11



Smaltimento

In conformità con i requisiti imposti dalla Direttiva Europea 2002/96/CE in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa apparecchiatura non può essere smaltita come i normali rifiuti domestici. Questo vale anche per i Paesi al di fuori dell'UE in accordo con le rispettive norme nazionali.

Si raccomanda di smaltire questo prodotto in accordo con le disposizioni locali riguardo i punti di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi domanda o dubbio, vogliate contattare le autorità competenti o il fornitore dal quale lo strumento è stato acquistato.

In caso di vendita di questo strumento (ad esempio per l'ulteriore utilizzo da parte di un privato o per uso commerciale/industriale), la presente norma continua a valere.

Vi ringraziamo per il vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Smaltimento batterie

Le batterie contendono metalli pesanti e di conseguente non vanno smaltite con i rifiuti domestici normali.

Attenersi alle disposizioni locali in materia di smaltimento di materiali che sono pericolosi per l'ambiente.



Mettler-Toledo AG

Subject to technical changes © 03/2011 Mettler-Toledo AG Printed in Switzerland Cod. Ord. 72257989